

Nissan Qashqai

VIN kodas

SJNFEAJ11U1771635

Sugeneruota: 2025-11-11 12:29

Galioja: 242 d.

Informacija

Pateikiami pagrindiniai tikrinamo automobilio duomenys bei atliktų patikrinimų santrauka.

Pirmos registracijos metai	2016
Pavarų dėžė	Automatinė
Variklis	1197 cm ³ , 116 HP (85 kW)
Spalva	Balta
Kuro tipas	Benzinas
Vairo padėtis	Kairėje
Kėbulo tipas	Krošoveris
Durų skaičius	4/5
Transmisija	Priekiniai varantieji ratai
CO2 emisija g/km	129



Rida



Nerasta neatitikimų
ridos istorijoje



Vagystės



Įrašų nerasta



Žalų / remontų vertinimas



Rasta informacijos apie
automobilio pažeidimus



Nuotraukos



Automobilio istorinės
nuotraukos nerastos

Istorija

Rasti įvairių tipų automobilio istorijos įrašai laiko juostoje.



Atkreipk dėmesį: Informaciniai tekstai, kurie parašyti kita kalba yra išversti į lietuvių kalbą. Galite pasirinkti žiūrėti originalo kalba.



Žiūrėti originalo kalba



2016



Techninė apžiūra

2016-08 |  Lietuva | 1 km

Apžiūros galiojimas iki: 2019-08

Atlikta techninė apžiūra - naujam automobiliui:

Be trūkumų.



Aptarnavimas

2017-02 | 11 619 km

Atlikti darbai:

Dirbtuvės taiso.



Aptarnavimas

2017-07 | 20 032 km

Atlikti darbai:

Nissan klientų priežiūros planas.



Žalos / remonto vertinimas

2018-05 |  Lietuva

Pažeisti komponentai:

Išorinės kėbulo dalys



Aptarnavimas

2018-07 | 32 534 km

Atlikti darbai:

Nissan klientų priežiūros planas.



Aptarnavimas

2018-08 | 33 895 km

Atlikti darbai:

Dirbtuvės taiso.



Žalos / remonto vertinimas

2018-09 |  Lietuva

Pažeisti komponentai:

Išorinės kėbulo dalys



Žalos / remonto vertinimas

2018-12 |  Lietuva

Pažeisti komponentai:

Išorinės kėbulo dalys



Aptarnavimas

2019-07 | 45 037 km

Atlikti darbai:

Nissan klientų priežiūros planas.



Techninė apžiūra

2019-08 |  Lietuva | 46 306 km

Apžiūros galiojimas iki: 2021-08

Atlikta techninė apžiūra - pirminė apžiūra:

Be trūkumų.



Aptarnavimas

2020-01 | 51 703 km

Atlikti darbai:

Kelio tiesioginė pagalba.



Žalos / remonto vertinimas

2020-06 |  Lietuva

Pažeisti komponentai:
Išorinės kėbulo dalys



Techninė apžiūra

2021-08 |  Lietuva | 69 717 km

Atlikta techninė apžiūra - pirminė apžiūra:
Dideli trūkumai.



Techninė apžiūra

2021-09 |  Lietuva | 70 056 km

Apžiūros galiojimas iki: 2023-08
Atlikta techninė apžiūra - pakartotinė apžiūra:
Nedideli trūkumai.



Techninė apžiūra

2023-08 |  Lietuva | 92 887 km

Apžiūros galiojimas iki: 2025-08
Atlikta techninė apžiūra - pirminė apžiūra:
Nedideli trūkumai.



Techninė apžiūra

2025-08 |  Lietuva | 116 438 km

Atlikta techninė apžiūra - pirminė apžiūra:
Dideli trūkumai.



Techninė apžiūra

2025-08 |  Lietuva | 116 476 km

Apžiūros galiojimas iki: 2027-08
Atlikta techninė apžiūra - pakartotinė apžiūra:
Nedideli trūkumai.


Rida

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotą automobilio ridą, jos kitimas.



Autoistorija.lt įžvalga:

Mūsų duomenys gaunami iš įvairių oficialių duomenų šaltinių, tačiau mes vis tiek, rekomenduojame atlikti profesionalią automobilio apžiūrą su specialistais.



Eismo įvykiai / žalos / defektai

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotus eismo įvykius, žalas ar transporto priemonės defektus



Svarbu prieš vertinant žalą:

Ne visi ataskaitoje esantys įrašai reiškia realią žalos ar eismo įvykio pasekmę.


Kai kurie įrašai gali atsirasti ne dėl pačios žalos, o dėl žalos vertinimo, likutinės vertės apskaičiavimo, draudimo bendrovių procesų, brangesnių remonto darbų, apžiūrų, diagnostikos, vertinimų prieš pardavimą ar kitų formalių procedūrų.

[Skaityti daugiau »](#)

Aptikome **4** su šia transporto priemone susijusius įrašus:



Žalos / remonto vertinimas



Data

2018-05

Fiksavimo šalis:



Lietuva

Preliminari remonto kaina

€ 501 - € 1500 


Pažeisti komponentai:

Išorinės kėbulo dalys

Nedideli apgadinimai paprastai neturi įtakos transporto priemonės saugumui ir nesukelia struktūrinių pažeidimų.



Žalos / remonto vertinimas



Data

2018-09

Fiksavimo šalis:



Lietuva

Preliminari remonto kaina

€ 501 - € 1500 


Pažeisti komponentai:

Išorinės kėbulo dalys

Nedideli apgadinimai paprastai neturi įtakos transporto priemonės saugumui ir nesukelia struktūrinių pažeidimų.



Žalos / remonto vertinimas



Data

2018-12

Fiksavimo šalis:



Lietuva

Preliminari remonto kaina

€ 0 - € 500 


Pažeisti komponentai:

Išorinės kėbulo dalys

Nedideli apgadinimai paprastai neturi įtakos transporto priemonės saugumui ir nesukelia struktūrinių pažeidimų.



Žalos / remonto vertinimas



Data

2020-06

Fiksavimo šalis:



Lietuva

Preliminari remonto kaina

€ 501 - € 1500 

Pažeisti komponentai:

Išorinės kėbulo dalys

Nedideli apgadinimai paprastai neturi įtakos transporto priemonės saugumui ir nesukelia struktūrinių pažeidimų.

CO₂ emisija

Kiek CO₂ emisijų išskiria šio modelio / metų transporto priemonės?



Autoistorija.lt įžvalga:

Kiekvienai transporto priemonei priskiriama CO₂ emisijos klasė (nuo "A" iki "G") pagal tai, kokį emisijos kiekį ji išskiria.



Taršos mokestis 
0 €



CO₂ emisija g/km
129 g/km



CO₂ emisijos klasė
B



Kuro tipas
Benzinas

CO₂ emisija (g/km)

0 - 120 **A**

120 - 140 **B**

140 - 155 **C**

155 - 170 **D**

170 - 190 **E**

190 - 225 **F**

225 + **G**

Vagysčių patikra

Policijos ir kitų duomenų bazių informacija apie tai, ar automobilis nėra paieškomas.



Neradome jokių įrašų, jog transporto priemonė būtų pavogta.

Įrašai apie galimas transporto priemonės vagystes buvo atliekami šių šalių duomenų bazėse:



Lietuva



Slovėnija



Slovakija



Čekija



Vengrija



Italija



Rumunija



Vokietija