



Porsche Panamera

VIN kodas

WP0ZZZ97ZJL188725

Sugeneruota: 2025-05-19 12:01

Galioja: 61 d.

Informacija

Pateikiami pagrindiniai tikrinamo automobilio duomenys bei atliktų patikrinimų santrauka.

Pirmos registracijos metai	2018
Pavarų dėžė	Automatinė
Variklis	2894 cm ³ , 462 HP (340 kW)
Spalva	Pilka
Kuro tipas	Benzinas / Elektra
Vairo padėtis	Kairėje
Kėbulo tipas	Universalas
Durų skaičius	4/5
Transmisija	Visi varantieji ratai
CO2 emisija g/km	59



Skelbimas



Rasta įrašų apie automobilio pardavimą



Rida



Nerasta neatitikimų ridos istorijoje



Vagystės



Įrašų nerasta



Žalų / remontų vertinimas



Rasta informacijos apie automobilio pažeidimus



Nuotraukos



Rastos istorinės automobilio nuotraukos

Istorija

Rasti įvairių tipų automobilio istorijos įrašai laiko juostoje.



Atkreipk dėmesį: Informaciniai tekstai, kurie parašyti kita kalba yra išversti į lietuvių kalbą. Galite pasirinkti žiūrėti originalo kalba.



Žiūrėti originalo kalba



2017



Aptarnavimas

2017-12 |  Slovakija | 5 km

Atlikti darbai:

Atliktas aptarnavimas
nežinoma paslauga



Informacija

2018-04 |  JAV

Gamintojo atšaukimas trūkumams pašalinti
Program #WH32 PERDIRBANT AUŠINIMO VENTILIATORIAUS KORPUSĄ



Žalos / remonto vertinimas

2018-10 |  Belgija | 15 000 km



Gamintojo atšaukimas

2018-12 |  Belgija

Gamintojo atšaukimas dėl saugumo
NHTSA #18V898
Recall #AJ13 PERPROGRAMAVIMAS ELEKTRINIO VAIRUOTOJO STOVYKLĖS VALDYMO BLOKO
Būsena: Galimas sprendimas



Gamintojo atšaukimas

2019-03 |  Belgija

Gamintojo atšaukimas dėl saugumo
NHTSA #19V115
Recall #AKA1 IŠNAUJŲ PROGRAMAVIMAS PRIETAISŲ SKYDUI
Būsena: Galimas sprendimas



Aptarnavimas

2020-06 |  Nyderlandai | 14 913 km

Atlikti darbai:

nežinoma paslauga



Aptarnavimas

2021-10 |  Lietuva | 17 465 km

Atlikti darbai:

nežinoma paslauga



Aptarnavimas

2021-10 |  Lietuva | 17 321 km

Atlikti darbai:

nežinoma paslauga



Techninė apžiūra

2022-03 |  Lietuva | 27 202 km

Apžiūros galiojimas iki: 2024-03

Atlikta techninė apžiūra - pirminė apžiūra:

Be trūkumų.



Aptarnavimas

2022-09 |  Lietuva | 47 966 km

Atlikti darbai:

nežinoma paslauga



Aptarnavimas

2022-10 |  Lietuva | 50 309 km

Atlikti darbai:

nežinoma paslauga



Žalos / remonto vertinimas

2023-09 |  Lietuva | 75 557 km

Pažeisti komponentai:
Kėbulo dalys



Įkeltas / atnaujintas skelbimas

2023-11 |  Lietuva | 76 416 km

Patalpintas skelbimas internete apie šio automobilio pardavimą.



[Daugiau informacijos »](#)



Techninė apžiūra

2024-03 |  Lietuva | 77 849 km

Apžiūros galiojimas iki: 2026-03
Atlikta techninė apžiūra - pirminė apžiūra:
Be trūkumų.



Žalos / remonto vertinimas

2024-09 |  Lietuva

Pažeisti komponentai:
Kėbulo dalys

Rida

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotą automobilio ridą, jos kitimas.



Autoistorija.lt įžvalga:

Mūsų duomenys gaunami iš įvairių oficialių duomenų šaltinių, tačiau mes vis tiek, rekomenduojame atlikti profesionalią automobilio apžiūrą su specialistais.

Duomenų klaida


2020-06

14 913 km

Duomenų klaida

2021-10

17 321 km



Eismo įvykiai / žalos / defektai

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotus eismo įvykius, žalias ar transporto priemonės defektus



Svarbu prieš vertinant žalą:

Ne visi ataskaitoje esantys įrašai reiškia realią žalos ar eismo įvykio pasekmę.


Kai kurie įrašai gali atsirasti ne dėl pačios žalos, o dėl žalos vertinimo, likutinės vertės apskaičiavimo, draudimo bendrovių procesų, brangesnių remonto darbų, apžiūrų, diagnostikos, vertinimų prieš pardavimą ar kitų formalių procedūrų.

[Skaityti daugiau »](#)

Aptikome **3** su šia transporto priemone susijusius įrašus:



Žalos / remonto vertinimas



Važiuklės pažeidimai

Data

2018-10

Rida

(15 000 km)

Fiksavimo šalis:




Belgija

Preliminari remonto kaina

€113,000 - €114,000



Žalos / remonto vertinimas



Data

2023-09

Rida

(75 557 km)

Fiksavimo šalis:



Lietuva

Preliminari remonto kaina

€250 - €500 


Pažeisti komponentai:

Kėbulo dalys

Nedideli apgadinimai paprastai neturi įtakos transporto priemonės saugumui ir nesukelia struktūrinių pažeidimų.



Žalos / remonto vertinimas



Data

2024-09

Fiksavimo šalis:



Lietuva

Preliminari remonto kaina

€500 - €750 

Pažeisti komponentai:

Kėbulo dalys

Nedideli apgadinimai paprastai neturi įtakos transporto priemonės saugumui ir nesukelia struktūrinių pažeidimų.

CO₂ emisija

Kiek CO₂ emisijų išskiria šio modelio / metų transporto priemonės?



Autoistorija.lt įžvalga:

Kiekvienai transporto priemonei priskiriama CO₂ emisijos klasė (nuo "A" iki "G") pagal tai, kokį emisijos kiekį ji išskiria.



Taršos mokestis 
0 €



CO₂ emisija g/km
59 g/km



CO₂ emisijos klasė
A



Kuro tipas
Benzinas / Elektra

CO₂ emisija (g/km)

0 - 120 **A**

120 - 140 **B**

140 - 155 **C**

155 - 170 **D**

170 - 190 **E**

190 - 225 **F**

225 + **G**

Informacija apie pardavimą

Rasta informacija apie automobilio skelbimus internete. Pardavimo laikas, kainos kitimas, informacija apie pardavėją.

Aptikome **1** su šia transporto priemone susijusius įrašus:

 SKELBIMAS

Skelbimas patalpintas: **2023-11-23**

Skelbimas neaktyvus

 **Lietuva**


Rida

76 416 km
2023-11-23

Pardavėjo tipas: **verslas**

2023-11-23

Nuotraukos (40) »



Vagysčių patikra

Policijos ir kitų duomenų bazių informacija apie tai, ar automobilis nėra paieškomas.



Neradome jokių įrašų, jog transporto priemonė būtų pavogta.

Įrašai apie galimas transporto priemonės vagystes buvo atliekami šių šalių duomenų bazėse:



Lietuva



Slovėnija



Slovakija



Čekija



Vengrija



Italija



Rumunija



Vokietija



JAV