



Nissan Qashqai

VIN kodas

SJNTBAJ12U1195916

Sugeneruota: 2025-04-11 10:57

Galioja: 16 d.

Informacija

Pateikiami pagrindiniai tikrinamo automobilio duomenys bei atliktų patikrinimų santrauka.

Pirmos registracijos metai	2023
Pavarų dėžė	Automatinė
Variklis	1497 cm ³ , 190 HP (140 kW)
Spalva	Pilka
Kuro tipas	Benzinas / Elektra
Vairo padėtis	Kairėje
Kėbulo tipas	Krošoveris
Durų skaičius	4/5
Transmisija	Priekiniai varantieji ratai
CO2 emisija g/km	120



Skelbimas

- ✓ Rasta įrašų apie automobilio pardavimą



Rida

- ✓ Nerasta neatitikimų ridos istorijoje



Vagystės

- ✓ Įrašų nerasta



Nuotraukos

- ✓ Rastos istorinės automobilio nuotraukos

Istorija

Rasti įvairių tipų automobilio istorijos įrašai laiko juostoje.



Atkreipk dėmesį: Informaciniai tekstai, kurie parašyti kita kalba yra išversti į lietuvių kalbą. Galite pasirinkti žiūrėti originalo kalba.



Žiūrėti originalo kalba



2023



Techninė apžiūra

2023-02 |  Lietuva | 1 km

Apžiūros galiojimas iki: 2026-02

Atlikta techninė apžiūra - naujam automobiliui:

Be trūkumų.



Aptarnavimas

2024-01 | 5 396 km

Atlikti darbai:

nežinoma paslauga



Aptarnavimas

2025-01 | 11 174 km

Atlikti darbai:

nežinoma paslauga



Įkeltas / atnaujintas skelbimas

2025-03 |  Lietuva | 12 000 km

Patalpintas skelbimas internete apie šio automobilio pardavimą.



[Daugiau informacijos »](#)



Atnaujinta informacija skelbime

2025-03 |  Lietuva | 13 000 km

Atnaujinta ridos informacija: 13 000 km


Rida

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotą automobilio ridą, jos kitimas.



Autoistorija.lt įžvalga:

Mūsų duomenys gaunami iš įvairių oficialių duomenų šaltinių, tačiau mes vis tiek, rekomenduojame atlikti profesionalią automobilio apžiūrą su specialistais.



Eismo įvykiai / žalos / defektai

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotus eismo įvykius, žalas ar transporto priemonės defektus

Puiku! Šioje ataskaitoje neradome jokių oficialių įrašų apie žalas ar eismo įvykius.

Tai dažnai yra geras ženklas, rodantis, kad transporto priemonė galimai nebuvo patekus į avarijas ar rimtesnius incidentus ir buvo naudojama atsakingai.



Vis dėlto svarbu pažymėti, kad ne visi įvykiai visada patenka į oficialias duomenų bazines. Kai kurie incidentai gali būti neužfiksuoti arba neprieinami mūsų informacijos šaltiniuose. Duomenys pateikiami remiantis trečiųjų šalių informacija, tad jų nebuvimas ataskaitoje nereiškia garantijos, kad įvykiai tikrai nevyko.

Todėl, kaip ir su bet kuriuo naudotu automobiliu, rekomenduojame papildomai įsivertinti transporto priemonės būklę, pasikalbėti su pardavėju arba pasikonsultuoti su specialistu.

CO₂ emisija

Kiek CO₂ emisijų išskiria šio modelio / metų transporto priemonės?



Autoistorija.lt įžvalga:

Kiekvienai transporto priemonei priskiriama CO₂ emisijos klasė (nuo "A" iki "G") pagal tai, kokį emisijos kiekį ji išskiria.



Taršos mokestis 
0 €



CO₂ emisija g/km
120 g/km



CO₂ emisijos klasė
A



Kuro tipas
Benzinas / Elektra

CO₂ emisija (g/km)

0 - 120 **A**

120 - 140 **B**

140 - 155 **C**

155 - 170 **D**

170 - 190 **E**

190 - 225 **F**

225 + **G**

Informacija apie pardavimą

Rasta informacija apie automobilio skelbimus internete. Pardavimo laikas, kainos kitimas, informacija apie pardavėją.

Aptikome **1** su šia transporto priemone susijusius įrašus:



SKELBIMAS

Skelbimas patalpintas: **2025-03-06**

Skelbimas neaktyvus



Lietuva

Rida

12 000 km

2025-03-06


Pardavėjo tipas: **privatus asmuo**



Pardavėjo tapatybė patvirtinta

2025-03-06

Nuotraukos (19) »



Vagysčių patikra

Policijos ir kitų duomenų bazių informacija apie tai, ar automobilis nėra paieškomas.



Neradome jokių įrašų, jog transporto priemonė būtų pavogta.

Įrašai apie galimas transporto priemonės vagystes buvo atliekami šių šalių duomenų bazėse:



Lietuva



Slovėnija



Slovakija



Čekija



Vengrija



Italija



Rumunija



Vokietija