

Kia Sportage

VIN kodas

U5YPH812HKL555609

Sugeneruota: 2025-12-17 14:16

Galioja: 302 d.

Informacija

Pateikiami pagrindiniai tikrinamo automobilio duomenys bei atliktų patikrinimų santrauka.

Pirmos registracijos metai	2019
Pavarų dėžė	Automatinė
Variklis	1598 cm ³ , 136 HP (100 kW)
Spalva	Juoda
Kuro tipas	Dyzelinas
Vairo padėtis	Kairėje
Kėbulo tipas	Krošoveris
Durų skaičius	4/5
Transmisija	Visi varantieji ratai
CO2 emisija g/km	154



Rida



Nerasta neatitikimų
ridos istorijoje



Vagystės



Įrašų nerasta



Nuotraukos



Automobilio istorinės
nuotraukos nerastos

Istorija

Rasti įvairių tipų automobilio istorijos įrašai laiko juostoje.



Atkreipk dėmesį: Informaciniai tekstai, kurie parašyti kita kalba yra išversti į lietuvių kalbą. Galite pasirinkti žiūrėti originalo kalba.



Žiūrėti originalo kalba



2019



Laikotarpyje nuo 2019-01 iki 2021-02 duomenų neradome



Aptarnavimas

2021-02 | 18 819 km

Atlikti darbai:

Tipas: Garantija.

Operacija: 28264R3D.

Tipas: Kampanija/Atšaukimas.

Operacija: 200S50R0.

Kampanija: 200S50.



Aptarnavimas

2021-08 | 26 127 km

Atlikti darbai:

Tipas: Kampanija/Atšaukimas.

Operacija: 210S21R1.

Kampanija: 210S21.



Aptarnavimas

2021-09 | 26 762 km

Atlikti darbai:

Tipas: Garantija.
Operacija: 95441F15.



Aptarnavimas

2021-10 | 27 967 km

Atlikti darbai:

Tipas: Kampanija/Atšaukimas.
Operacija: 210S49R0.
Kampanija: 210S49.



Aptarnavimas

2022-07 | 37 813 km

Atlikti darbai:

Tipas: Garantija.
Operacija: 96367R00.
Tipas: Kampanija/Atšaukimas.
Operacija: 210S62R1.
Kampanija: 210S62.



Aptarnavimas

2023-01 | 43 700 km

Atlikti darbai:

Tipas: Garantija.
Operacija: 31162R00.



Aptarnavimas

2023-09 | 51 244 km

Atlikti darbai:

Tipas: Kampanija/Atšaukimas.
Operacija: 230S22R1.
Kampanija: 230S22.


Rida

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotą automobilio ridą, jos kitimas.



Autoistorija.lt įžvalga:

Mūsų duomenys gaunami iš įvairių oficialių duomenų šaltinių, tačiau mes vis tiek, rekomenduojame atlikti profesionalią automobilio apžiūrą su specialistais.



Eismo įvykiai / žalos / defektai

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotus eismo įvykius, žalas ar transporto priemonės defektus

Puiku! Šioje ataskaitoje neradome jokių oficialių įrašų apie žalas ar eismo įvykius.

Tai dažnai yra geras ženklas, rodantis, kad transporto priemonė galimai nebuvo patekus į avarijas ar rimtesnius incidentus ir buvo naudojama atsakingai.



Vis dėlto svarbu pažymėti, kad ne visi įvykiai visada patenka į oficialias duomenų bazines. Kai kurie incidentai gali būti neužfiksuoti arba neprieinami mūsų informacijos šaltiniuose. Duomenys pateikiami remiantis trečiųjų šalių informacija, tad jų nebuvimas ataskaitoje nereiškia garantijos, kad įvykiai tikrai nevyko.

Todėl, kaip ir su bet kuriuo naudotu automobiliu, rekomenduojame papildomai įsivertinti transporto priemonės būklę, pasikalbėti su pardavėju arba pasikonsultuoti su specialistu.

CO₂ emisija

Kiek CO₂ emisijų išskiria šio modelio / metų transporto priemonės?



Autoistorija.lt įžvalga:

Kiekvienai transporto priemonei priskiriama CO₂ emisijos klasė (nuo "A" iki "G") pagal tai, kokį emisijos kiekį ji išskiria.



Taršos mokestis 
130 €



CO₂ emisija g/km
154 g/km



CO₂ emisijos klasė
C



Kuro tipas
Dyzelinas

CO₂ emisija (g/km)

0 - 120 **A**

120 - 140 **B**

140 - 155 **C**

155 - 170 **D**

170 - 190 **E**

190 - 225 **F**

225 + **G**

Vagysčių patikra

Policijos ir kitų duomenų bazių informacija apie tai, ar automobilis nėra paieškomas.



Neradome jokių įrašų, jog transporto priemonė būtų pavogta.

Įrašai apie galimas transporto priemonės vagystes buvo atliekami šių šalių duomenų bazėse:



Lietuva



Slovėnija



Slovakija



Čekija



Vengrija



Italija



Rumunija



Vokietija