

Moller Auto

Coming soon

BMW 330

VIN kodas

WBA6K51000FJ28068

Sugeneruota: 2025-12-02 14:09

Galioja: 267 d.

Informacija

Pateikiami pagrindiniai tikrinamo automobilio duomenys bei atliktų patikrinimų santrauka.

 Markė, modelis
BMW 330

 Pavarų dėžė
Automatinė

 Pirmos registracijos metai
2020

 Kuro tipas
Benzinas



Skelbimas

 Rasta įrašų apie automobilio pardavimą



Rida

 Nerasta neatitikimų ridos istorijoje



Vagystės

 Įrašų nerasta



Žalų / remontų vertinimas

 Rasta informacijos apie automobilio pažeidimus



Nuotraukos

 Rastos istorinės automobilio nuotraukos

Automobilio techninė informacija

(Originalo kalba)

Production date	2019-12-03
Model	330i
Series	3
Generation	G21
Type code	6K51
Engine code	B48D
Power	190
Drive type	rwd
Steering side	Left
Color	Mineral-grau metallic

Interior	Leather Vernasca black seam grey
Transmission	automatic

Automobilio komplektacija

(Originalo kalba)

S06NW	Telephony with wireless charging
S0710	M leather steering wheel
S05DC	Rear-seat headrests, folding
S0654	DAB tuner
S06C3	Connected Package Professional
S06AE	Teleservices
S0302	Alarm system
S04AT	Interior trim finishers black high-gloss
S04NE	Blow-by heater
S0534	Automatic air conditioning
S05A1	LED fog lights
S05AQ	Active Guard Plus
S05AU	Driving Assistant Professional
S05AL	Active Protection
S03AT	Roof rails Aluminium satinated
S0493	Storage compartment package
S0420	Sun protection glazing
SA090	90 Ah AGM battery
S01CB	CO2 equipment
S0205	Automatic transmission
S02PA	Locking wheel bolt
S02VB	Tyre pressure display
S0428	Warning triangle and first aid kit
S0431	Interior mirror with automatic-dip
S0494	Seat heating driver/passenger
S0548	Kilometre speedo
S08KA	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
S08TF	Active pedestrian protection
S0430	Interior/outside mirror with auto dip
S06AK	Connected Drive Services
S0676	HiFi speaker system
S06U3	BMW Live operating area Professional
S08R9	Refrigerant R1234yf
S08S3	Automatic locking during starting

S05DA	Passenger airbag deactivation
S05A4	LED headlight with extended scopes
S0320	Deleted, model lettering
S06AF	Statutory emergency call
S06WD	WLAN Hotspot
S05DN	Parking assistance system Plus
S0886	On-board literature, Dutch
S08S2	Coding, alarm signal
S01DE	Exhaust emission standards EU6 RDE
S04U0	Electroplat.cover/clip f.operat.elements
S0868	Language version, Dutch
S09QX	Preparation driver assistance
S01S3	17" light-alloy wheel V-spoke 778
S0230	EU-specific additional contents
SMAH7	Leather Vernasca black seam grey
S0B39	mineral-grau metallic

Istorija

Rasti įvairių tipų automobilio istorijos įrašai laiko juostoje.



Atkreipk dėmesį: Informaciniai tekstai, kurie parašyti kita kalba yra išversti į lietuvių kalbą. Galite pasirinkti žiūrėti originalo kalba.



Žiūrėti originalo kalba



2019



**Raktelio ridos
fiksavimas**

2019-12 |  Nyderlandai | 5 km



Aptarnavimas

2020-01 |  Nyderlandai | 5 km

Atlikti darbai:

Patikra prieš pristatymą



**Nuosavybės
pasikeitimas**

2020-01 |  Nyderlandai



Laikotarpyje nuo 2020-01 iki 2022-03 duomenų neradome



Draudimas

2022-03 |  Nyderlandai

Apdraustas



Aptarnavimas

2022-11 |  Nyderlandai | 75 427 km



Raktelio ridos fiksavimas

2023-01 | 80 794 km



Techninė apžiūra

2023-07 |  Nyderlandai

Be trūkumų.

Inspected in the Netherlands
Patikra sėkminga



Nuosavybės pasikeitimas

2024-04 |  Nyderlandai

Naujas savininkas: Įmonė



Nuosavybės pasikeitimas

2024-04 |  Nyderlandai

Naujas savininkas: Įmonė



Įkeltas / atnaujintas skelbimas

2024-06 |  Lietuva | 112 450 km

Patalpintas skelbimas internete apie šio automobilio pardavimą.



[Daugiau informacijos »](#)



Techninė apžiūra

2024-07 |  Lietuva | 112 497 km

Apžiūros galiojimas iki: 2026-07
Atlikta techninė apžiūra - pirminė apžiūra:
Be trūkumų.



Aptarnavimas

2024-09 |  Lietuva | 113 294 km

Atlikti darbai:

Variklio alyva
Automobilio patikra



Raktelio ridos fiksavimas

2025-01 | 116 817 km



Žalos / remonto vertinimas

2025-01 |  Lietuva

Pažeisti komponentai:

Kėbulo dalys
Oro kondicionierius



Raktelio ridos fiksavimas

2025-02 | 117 980 km



Aptarnavimas

2025-10 | 125 648 km

Atlikti darbai:

Priekiniai stabdžiai
Variklio alyva
Galiniai stabdžiai
Automobilio patikra


Rida

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotą automobilio ridą, jos kitimas.



Autoistorija.lt įžvalga:

Mūsų duomenys gaunami iš įvairių oficialių duomenų šaltinių, tačiau mes vis tiek, rekomenduojame atlikti profesionalią automobilio apžiūrą su specialistais.



Eismo įvykiai / žalos / defektai

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotus eismo įvykius, žalas ar transporto priemonės defektus



Svarbu prieš vertinant žalą:

Ne visi ataskaitoje esantys įrašai reiškia realią žalos ar eismo įvykio pasekmę.


Kai kurie įrašai gali atsirasti ne dėl pačios žalos, o dėl žalos vertinimo, likutinės vertės apskaičiavimo, draudimo bendrovių procesų, brangesnių remonto darbų, apžiūrų, diagnostikos, vertinimų prieš pardavimą ar kitų formalių procedūrų.

[Skaityti daugiau »](#)

Aptikome **1** su šia transporto priemone susijusius įrašus:



Žalos / remonto vertinimas



Data

2025-01

Fiksavimo šalis:



Lietuva

Preliminari remonto kaina

€1,000 - €2,000

Pažeisti komponentai:

Kėbulo dalys

Oro kondicionierius

Nedideli apgadinimai paprastai neturi įtakos transporto priemonės saugumui ir nesukelia struktūrinių pažeidimų.

CO₂ emisija

Kiek CO₂ emisijų išskiria šio modelio / metų transporto priemonės?



Autoistorija.lt įžvalga:

Kiekvienai transporto priemonei priskiriama CO₂ emisijos klasė (nuo "A" iki "G") pagal tai, kokį emisijos kiekį ji išskiria.



Taršos mokestis 
65 €



CO₂ emisija g/km
156 g/km



CO₂ emisijos klasė
D



Kuro tipas
Benzinas

CO₂ emisija (g/km)

0 - 120 **A**

120 - 140 **B**

140 - 155 **C**

155 - 170 **D**

170 - 190 **E**

190 - 225 **F**

225 + **G**

Informacija apie pardavimą

Rasta informacija apie automobilio skelbimus internete. Pardavimo laikas, kainos kitimas, informacija apie pardavėją.

Aptikome **1** su šia transporto priemone susijusius įrašus:



SKELBIMAS

Skelbimas neaktyvus

Skelbimas patalpintas:

Šalis

Rida

Pardavėjo tipas:

Pardavėjo tapatybė

2024-06



Lietuva

112 450 km

2024-06-20



verslas

Nepatvirtinta

2024-06-27



Nuotraukos (26)





**Uždėti automobiliai
garantija iš oficialaus atstovo** Moller Auto

Pilatus įvairių gamintojų naudotų automobilių pasirinkimas.

Pasirūšime geras sąlygas dabartinio Jūsų automobilio atpirkimui ir įsigyto automobilio draudimui.

Vsi mūsų automobiliai yra patikrinti oficialiame servise su pilna serviso istorija. Garantuojame tikrą automobilio /idą.

Suteikiame garantinį draudimą 6 mėn. arba 10 000 km, su galimybe prailgti iki 30 mėn. arba 50 000 km.

Ukmergės g. 252, V

Marius Plepiškis
Moller Auto oficialus atstovas
+370 9 15 72 28 marius.plepiškis@moller.lt
 Marius Plepiškis
Moller Auto oficialus atstovas
+370 9 15 72 28 marius.plepiškis@moller.lt
 Marius Plepiškis
Moller Auto oficialus atstovas
+370 9 15 72 28 marius.plepiškis@moller.lt
 Marius Plepiškis
Moller Auto oficialus atstovas
+370 9 15 72 28 marius.plepiškis@moller.lt

Moller Auto

PRATĘSĖ GARANTIJA

Šios garantija gali būti prailgti automobiliai, iki 30 mėn. arba 50 000 km, su galimybe prailgti iki 30 mėn. arba 50 000 km.

Garantija

790 €
Garantijos pakeičimas iki 12 mėn. arba 20 000 km

1392 €
Garantijos pakeičimas iki 24 mėn. arba 40 000 km

Garantijos sąlygos:

- Garantis pakeičimas / korekcija
- Garantis pakeičimas / korekcija
- Garantis pakeičimas / korekcija
- Garantis pakeičimas / korekcija

Garantis pakeičimas / korekcija

Automobilio nuomos pakeičimas – iki 10 000 km, su galimybe prailgti iki 30 mėn. arba 50 000 km.

Garantis pakeičimas / korekcija

Vagysčių patikra

Policijos ir kitų duomenų bazių informacija apie tai, ar automobilis nėra paieškomas.



Neradome jokių įrašų, jog transporto priemonė būtų pavogta.

Įrašai apie galimas transporto priemonės vagystes buvo atliekami šių šalių duomenų bazėse:



Lietuva



Slovėnija



Slovakija



Čekija



Vengrija



Italija



Rumunija



Vokietija



JAV