



Mercedes-Benz E 220

VIN kodas

WDD2130041A152306

Sugeneruota: 2025-11-24 13:18

Galioja: 257 d.

Informacija

Pateikiami pagrindiniai tikrinamo automobilio duomenys bei atliktų patikrinimų santrauka.

 Markė, modelis
Mercedes-Benz E 220

 Pavarų dėžė
Automatinė

 Pirmos registracijos metai
2016

 Kuro tipas
Dyzelinas



Skelbimas

 Rasta įrašų apie automobilio pardavimą



Rida

 Nerasta neatitikimų ridos istorijoje



Vagystės

 Įrašų nerasta



Žalų / remontų vertinimas

 Rasta informacijos apie automobilio pažeidimus



Nuotraukos

 Rastos istorinės automobilio nuotraukos

Automobilio techninė informacija

(Originalo kalba)

Production date	2016-10-27
Model	E 220 d
Series	E
Generation	213
Body type	LIMOUSINE
Type code	213
Engine code	R4 DIESEL ENGINE OM654
Fuel type	Diesel
Displacement	2.00
Steering side	Left

Color	BLACK
Interior	FABRIC - BLACK/ANTHRACITE
Transmission	automatic

Automobilio komplektacija (Originalo kalba)

807	YOM 16/1
GA	AUTOMATIC TRANSMISSION
HA	REAR AXLE
L	LEFT-HAND STEERING
U22	LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT
287	THROUGH-LOADING FEATURE
M20	DISPLACEMENT 2.0 LITER
421	9-speed automatic transmission
2U8	Alternative refrigerant
474	Diesel particulate filter
5XXL	Europe
K13	Control code for service interval 25000 km
B51	TIREFIT
P65	ERGONOMICS PACKAGE
F213	MODEL SERIES 213
300A	FABRIC
527L	Lithuania
873	SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
VR	FRONT AXLE HALF, RIGHT
VL	FRONT AXLE HALF, LEFT
FW	LIMOUSINE
21A	EHS GENERATION
5A1	ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER
6A2	JOINT FLANGE W/ GW 110 / 3, 3-ARM X 110
7A5	REAR BRACKET MADE OF PLASTIC
A104	NOISE-OPTIMIZED TOOTHING
G011	TRANSMISSION CODE VERSION 11
GA7	AUTOMATIC TRANSMISSION
U79	DIESEL EXHAUST TREATMENT BLUETEC SCR GENERATION 3
U85	LARGE SCR TANK RESERVOIR
K27	SOFTWARE CONTROL FOR FORCE-FREE IN POSITION "D"
A020	OIL OFFSET QUANTITY +200GR OIL
8U8	I-SIZE-MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

8U7	REAR SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.
B59	TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)
6P5	STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG
1V2	SPEED- + LOADINDEX 97 Y
270	GPS ANTENNA
040U	BLACK
58U	ROOF INTERIOR TRIM GRAY FABRIC
824	AIR CONDITIONING SCOPES FOR COLD COUNTRIES
U01	REAR BELT STATUS INDICATION
M654	R4 DIESEL ENGINE OM654
3A1	ASSEMBLY, ACTUATORS (THREE WHEELS)
670	RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION (MRA)
968	COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2
258	COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP
739	TRIM PIECES - ALUMINUM
235	ACTIVE PARK ASSIST
2A8	CONVERTER VERSION 9
1A6	4-CYL. DIESEL CONVERTER
255B	MB MOBILO WITH DSB AND GGD
U10	FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING
357	SD CARD NAVIGATION
LS1	BODYSHELL LOAD STAGE 1 / 1.5
218	REAR-VIEW CAMERA
299	PRESAFE
428	STEER.WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/SHIFT PADDLE PAINTED
475	TIRE PRESSURE CONTROL
485	(COMFORT RUNNING GEAR)
927	EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING
K11	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
U60	PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD
R01	SUMMER TIRES
355	PREINSTALLATION FOR NAVIGATION RETROFITTING
3U1	EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT
294	KNEE AIRBAG
246	ANALOG CLOCK
628	AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+)
840	DARK TINTED GLASS
581	Automatic climate control
876	INTERIOR LIGHT ASSEMBLY

642	Dynamic LED headlamps, right-hand traffic
877	AMBIENCE ILLUMINATION
724	ROOF RACK PREINSTALLATION
02R	17" LIGHT ALLOY WHEEL 5-SPOKE DESIGN ALL-ROUND
L3C	SPORT STEERING WHEEL - LEATHER DEEP EMBOSSED
301A	FABRIC - BLACK/ANTHRACITE
P14	AVANTGARDE PACKAGE INTERIOR
P15	AVANTGARDE PACKAGE EXTERIOR
522	AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5
N6A	STEUERCODE W50 FUER PPS-INT. VERWENDUNG
448	TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON
U12	FLOOR MATS - VELOUR
413	PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF
551	BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)
882	SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM
P54	THEFT PROTECTION PACKAGE
P35	LIGHT PACKAGE (FFO)
333B	INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - RUSSIAN
87N	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
36B	LITHUANIAN OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET

Istorija

Rasti įvairių tipų automobilio istorijos įrašai laiko juostoje.

Atkreipk dėmesį: Informaciniai tekstai, kurie parašyti kita kalba yra išversti į lietuvių kalbą. Galite pasirinkti žiūrėti originalo kalba.

Žiūrėti originalo kalba



2016



Laikotarpyje nuo 2016-01 iki 2018-02 duomenų neradome



Aptarnavimas

2018-02 |  Lietuva | 19 329 km

Atlikti darbai:

Variklio alyvos ir filtro keitimas
„AdBlue®“ papildyta
Pakeistas oro filtro elementas
Salono filtro keitimas



Aptarnavimas

2019-03 |  Lietuva | 35 841 km

Atlikti darbai:

Variklio alyvos ir filtro keitimas
Pakeistas oro filtro elementas
Stabdžių skysčio keitimas
Salono filtro keitimas



Žalos / remonto vertinimas

2020-01 |  Lietuva

Pažeisti komponentai:

Kėbulo dalys



Aptarnavimas

2020-05 |  Lietuva | 61 851 km

Atlikti darbai:

Variklio alyvos ir filtro keitimas
„AdBlue®“ papildyta
Pakeistas oro filtro elementas
Pakeistos galinės stabdžių kaladėlės
Salono filtro keitimas
Kuro filtro keitimas



Aptarnavimas

2021-05 |  Lietuva | 75 707 km

Atlikti darbai:

Variklio alyvos ir filtro keitimas
Pakeistas oro filtro elementas
Stabdžių skysčio keitimas
Pakeistos priekinės stabdžių kaladėlės
Salono filtro keitimas



Techninė apžiūra

2021-09 |  Lietuva | 83 776 km

Apžiūros galiojimas iki: 2023-09
Atlikta techninė apžiūra - pirminė apžiūra:
Nedideli trūkumai.



Žalos / remonto vertinimas

2021-09 |  Lietuva

Pažeisti komponentai:
Išorinės kėbulo dalys



Žalos / remonto vertinimas

2023-02 |  Lietuva

Pažeisti komponentai:
Išorinės kėbulo dalys



Techninė apžiūra

2023-09 |  Lietuva | 126 208 km

Apžiūros galiojimas iki: 2025-09

Atlikta techninė apžiūra - pirminė apžiūra:

Be trūkumų.



Laikotarpyje nuo 2023-09 iki 2025-09 duomenų neradome



Techninė apžiūra

2025-09 |  Lietuva | 164 470 km

Apžiūros galiojimas iki: 2027-09

Atlikta techninė apžiūra - pirminė apžiūra:

Nedideli trūkumai.



Įkeltas / atnaujintas skelbimas

2025-10 |  Lietuva | 165 000 km

Patalpintas skelbimas internete apie šio automobilio pardavimą.



[Daugiau informacijos »](#)


Rida

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotą automobilio ridą, jos kitimas.



Autoistorija.lt įžvalga:

Mūsų duomenys gaunami iš įvairių oficialių duomenų šaltinių, tačiau mes vis tiek, rekomenduojame atlikti profesionalią automobilio apžiūrą su specialistais.



Eismo įvykiai / žalos / defektai

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotus eismo įvykius, žalas ar transporto priemonės defektus



Svarbu prieš vertinant žalą:

Ne visi ataskaitoje esantys įrašai reiškia realią žalos ar eismo įvykio pasekmę.


Kai kurie įrašai gali atsirasti ne dėl pačios žalos, o dėl žalos vertinimo, likutinės vertės apskaičiavimo, draudimo bendrovių procesų, brangesnių remonto darbų, apžiūrų, diagnostikos, vertinimų prieš pardavimą ar kitų formalių procedūrų.

[Skaityti daugiau »](#)

Aptikome **3** su šia transporto priemone susijusius įrašus:



Žalos / remonto vertinimas



Data

2020-01

Fiksavimo šalis:



Lietuva

Preliminari remonto kaina

€250 - €500 


Pažeisti komponentai:

Kėbulo dalys

Nedideli apgadinimai paprastai neturi įtakos transporto priemonės saugumui ir nesukelia struktūrinių pažeidimų.



Žalos / remonto vertinimas



Data

2021-09

Fiksavimo šalis:



Lietuva

Preliminari remonto kaina

€ 501 - € 1500 


Pažeisti komponentai:

Išorinės kėbulo dalys

Nedideli apgadinimai paprastai neturi įtakos transporto priemonės saugumui ir nesukelia struktūrinių pažeidimų.



Žalos / remonto vertinimas



Data

2023-02

Fiksavimo šalis:



Lietuva

Preliminari remonto kaina

€ 1501 - € 3000 

Pažeisti komponentai:

Išorinės kėbulo dalys

Nedideli apgadinimai paprastai neturi įtakos transporto priemonės saugumui ir nesukelia struktūrinių pažeidimų.

CO₂ emisija

Kiek CO₂ emisijų išskiria šio modelio / metų transporto priemonės?



Autoistorija.lt įžvalga:

Kiekvienai transporto priemonei priskiriama CO₂ emisijos klasė (nuo "A" iki "G") pagal tai, kokį emisijos kiekį ji išskiria.



Taršos mokestis 
43 €



CO₂ emisija g/km
137 g/km



CO₂ emisijos klasė
B



Kuro tipas
Dyzelinas

CO₂ emisija (g/km)

0 - 120 **A**

120 - 140 **B**

140 - 155 **C**

155 - 170 **D**

170 - 190 **E**

190 - 225 **F**

225 + **G**

Informacija apie pardavimą

Rasta informacija apie automobilio skelbimus internete. Pardavimo laikas, kainos kitimas, informacija apie pardavėją.

Aptikome **1** su šia transporto priemone susijusius įrašus:



SKELBIMAS

Skelbimas neaktyvus

Skelbimas patalpintas:

Šalis

Rida

Pardavėjo tipas:

Pardavėjo tapatybė

2025-10

Lietuva

165 000 km

2025-10-17

privatus asmuo

patvirtinta

2025-10-17



Nuotraukos (18)





Vagysčių patikra

Policijos ir kitų duomenų bazių informacija apie tai, ar automobilis nėra paieškomas.



Neradome jokių įrašų, jog transporto priemonė būtų pavogta.

Įrašai apie galimas transporto priemonės vagystes buvo atliekami šių šalių duomenų bazėse:



Lietuva



Slovėnija



Slovakija



Čekija



Vengrija



Italija



Rumunija



Vokietija



JAV