

BMW M4

VIN kodas

WBS31AZ0X0CM42312

Sugeneruota: 2025-10-21 17:25

Galioja: 266 d.

Informacija

Pateikiami pagrindiniai tikrinamo automobilio duomenys bei atliktų patikrinimų santrauka.

 Markė, modelis
BMW M4

 Pavarų dėžė
Automatinė

 Pirmos registracijos metai
2023

 Kuro tipas
Benzinas



Rida



Nerasta neatitikimų
ridos istorijoje



Vagystės



Įrašų nerasta



Nuotraukos



Automobilio istorinės
nuotraukos nerastos

Automobilio techninė informacija (Originalo kalba)

Production date	2022-11-30
Model	M4 Competition
Series	M4
Generation	G82
Type code	31AZ
Engine code	S58T
Power	375
Drive type	rwd
Steering side	Left
Color	Sao paulo gelb
Interior	Full leather Merino/black
Transmission	automatic

Automobilio komplektacija (Originalo kalba)

S06NW	Telephony with wireless charging
S0654	DAB tuner

S06C4	Connected Package Professional
S06AE	Teleservices
S0801	German version
S07R7	Innovation package
S0851	Language version German
S02T4	M sport differential
S0302	Alarm system
S0322	Comfort access system
S04GQ	M seat belts
S04NE	Blow-by heater
S0534	Automatic air conditioning
S05AC	High-beam assistant
S05AS	Driving Assistant
S05AV	Active Guard
S05AL	Active Protection
S048C	M carbon bucket seats
S0493	Storage compartment package
S0420	Sun protection glazing
S01MB	M Drive Professional
S01T7	BMW light-alloy wheel 825M OG/GG
SL070	L070 Battery size 70AH
S03MQ	BMW M Heritage logos
S01CB	CO2 equipment
S02PA	Locking wheel bolt
S02VB	Tyre pressure display
S0428	Warning triangle and first aid kit
S0431	Interior mirror with automatic-dip
S0494	Seat heating driver/passenger
S0548	Kilometre speedo
S08KA	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
S08TF	Active pedestrian protection
S02VF	Adaptive M chassis
S0430	Interior/outside mirror with auto dip
S0688	Harman/Kardon surround sound system
S06AK	Connected Drive Services
S0760	High gloss shadow line
S0775	Headlining anthracite
S0459	Seat adjustment, electric, with memory
S06U3	BMW Live operating area Professional

S08R9	Refrigerant R1234yf
S0879	On-board literature, German
S0610	Head-up display
S05DA	Passenger airbag deactivation
S01DF	Exhaust emission standards EU6 rde II
S05AZ	BMW Laserlicht
S06AF	Statutory emergency call
S06WD	WLAN Hotspot
S05DN	Parking assistance system Plus
S0544	Cruise control with brake function
S04U0	Electroplat.cover/clip f.operat.elements
S08EK	Dummy-SALAPA
S04MC	Interior trimstrips, Carbon Fibre
S03M6	M compound brake, black high-gl.
S08WL	Special control Bluetooth/Wi-Fi module
S0230	EU-specific additional contents
S03MF	M lights Shadow Line
S07M9	M Shadow Line with expanded scope
SX3SW	Full leather Merino/black
S0C4H	Sao paulo gelb

Istorija

Rasti įvairių tipų automobilio istorijos įrašai laiko juostoje.



Atkreipk dėmesį: Informaciniai tekstai, kurie parašyti kita kalba yra išversti į lietuvių kalbą. Galite pasirinkti žiūrėti originalo kalba.



Žiūrėti originalo kalba



2023



Aptarnavimas

2023-01 |  Vokietija | 16 km



Aptarnavimas

2023-02 |  Vokietija | 2 486 km



Raktelio ridos
fiksavimas

2023-08 | 8 593 km



Aptarnavimas

2023-10 |  Vokietija | 10 839 km



Aptarnavimas

2023-10 |  Vokietija | 10 840 km



Raktelio ridos
fiksavimas

2024-02 |  Vokietija | 10 858 km



Raktelio ridos
fiksavimas

2024-06 |  Vokietija | 18 131 km



Aptarnavimas

2024-07 |  Vokietija | 18 131 km



Raktelio ridos fiksavimas

2024-08 |  Vokietija | 19 246 km



Raktelio ridos fiksavimas

2025-04 | 20 979 km



Aptarnavimas

2025-04 |  Vokietija | 21 856 km



Raktelio ridos fiksavimas

2025-08 | 25 517 km


Rida

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotą automobilio ridą, jos kitimas.



Autoistorija.lt įžvalga:

Mūsų duomenys gaunami iš įvairių oficialių duomenų šaltinių, tačiau mes vis tiek, rekomenduojame atlikti profesionalią automobilio apžiūrą su specialistais.



Eismo įvykiai / žalos / defektai

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotus eismo įvykius, žalas ar transporto priemonės defektus

Puiku! Šioje ataskaitoje neradome jokių oficialių įrašų apie žalas ar eismo įvykius.

Tai dažnai yra geras ženklas, rodantis, kad transporto priemonė galimai nebuvo patekus į avarijas ar rimtesnius incidentus ir buvo naudojama atsakingai.



Vis dėlto svarbu pažymėti, kad ne visi įvykiai visada patenka į oficialias duomenų bazines. Kai kurie incidentai gali būti neužfiksuoti arba neprieinami mūsų informacijos šaltiniuose. Duomenys pateikiami remiantis trečiųjų šalių informacija, tad jų nebuvimas ataskaitoje nereiškia garantijos, kad įvykiai tikrai nevyko.

Todėl, kaip ir su bet kuriuo naudotu automobiliu, rekomenduojame papildomai įsivertinti transporto priemonės būklę, pasikalbėti su pardavėju arba pasikonsultuoti su specialistu.

CO₂ emisija

Kiek CO₂ emisijų išskiria šio modelio / metų transporto priemonės?



Autoistorija.lt įžvalga:

Kiekvienai transporto priemonei priskiriama CO₂ emisijos klasė (nuo "A" iki "G") pagal tai, kokį emisijos kiekį ji išskiria.



Taršos mokestis 
216 €



CO₂ emisija g/km
227 g/km



CO₂ emisijos klasė
G



Kuro tipas
Benzinas

CO₂ emisija (g/km)

0 - 120 **A**

120 - 140 **B**

140 - 155 **C**

155 - 170 **D**

170 - 190 **E**

190 - 225 **F**

225 + **G**

Vagysčių patikra

Policijos ir kitų duomenų bazių informacija apie tai, ar automobilis nėra paieškomas.



Neradome jokių įrašų, jog transporto priemonė būtų pavogta.

Įrašai apie galimas transporto priemonės vagystes buvo atliekami šių šalių duomenų bazėse:



Lietuva



Slovėnija



Slovakija



Čekija



Vengrija



Italija



Rumunija



Vokietija