

Citroen C5 Aircross

VIN kodas

VR7ARHNSSNL054841

Sugeneruota: 2025-12-17 14:36

Galioja: 302 d.

Informacija

Pateikiami pagrindiniai tikrinamo automobilio duomenys bei atliktų patikrinimų santrauka.

Pirmos registracijos metai	2023
Pavarų dėžė	Automatinė
Variklis	1199 cm ³ , 131 HP (96 kW)
Spalva	Mėlyna
Kuro tipas	Benzinas
Vairo padėtis	Kairėje
Kėbulo tipas	Krošoveris
Durų skaičius	4/5
Transmisija	Priekiniai varantieji ratai
CO2 emisija g/km	147



Rida



Rasta per mažai įrašų,
jog identifikuoti ridos
neatitikimą



Vagystės



Įrašų nerasta



Nuotraukos



Automobilio istorinės
nuotraukos nerastos

Istorija

Rasti įvairių tipų automobilio istorijos įrašai laiko juostoje.



Atkreipk dėmesį: Informaciniai tekstai, kurie parašyti kita kalba yra išversti į lietuvių kalbą. Galite pasirinkti žiūrėti originalo kalba.



Žiūrėti originalo kalba



2023



Techninė apžiūra

2023-09 |  Lietuva | 3 km

Apžiūros galiojimas iki: 2026-03
Atlikta techninė apžiūra - naujam automobiliui:
Be trūkumų.



Aptarnavimas

2024-04 |  Lietuva | 9 840 km

Atlikti darbai:
RESSORT ARRIÈRE.
BOITIER AIDE RESPECT TEMPS INTERVEH.

Rida

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotą automobilio ridą, jos kitimas.



Autoistorija.lt įžvalga:

Mūsų duomenys gaunami iš įvairių oficialių duomenų šaltinių, tačiau mes vis tiek, rekomenduojame atlikti profesionalią automobilio apžiūrą su specialistais.



Eismo įvykiai / žalos / defektai

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotus eismo įvykius, žalas ar transporto priemonės defektus

Puiku! Šioje ataskaitoje neradome jokių oficialių įrašų apie žalas ar eismo įvykius.

Tai dažnai yra geras ženklas, rodantis, kad transporto priemonė galimai nebuvo patekus į avarijas ar rimtesnius incidentus ir buvo naudojama atsakingai.



Vis dėlto svarbu pažymėti, kad ne visi įvykiai visada patenka į oficialias duomenų bazines. Kai kurie incidentai gali būti neužfiksuoti arba neprieinami mūsų informacijos šaltiniuose. Duomenys pateikiami remiantis trečiųjų šalių informacija, tad jų nebuvimas ataskaitoje nereiškia garantijos, kad įvykiai tikrai nevyko.

Todėl, kaip ir su bet kuriuo naudotu automobiliu, rekomenduojame papildomai įsivertinti transporto priemonės būklę, pasikalbėti su pardavėju arba pasikonsultuoti su specialistu.

CO₂ emisija

Kiek CO₂ emisijų išskiria šio modelio / metų transporto priemonės?



Autoistorija.lt įžvalga:

Kiekvienai transporto priemonei priskiriama CO₂ emisijos klasė (nuo "A" iki "G") pagal tai, kokį emisijos kiekį ji išskiria.



Taršos mokestis 
43 €



CO₂ emisija g/km
147 g/km



CO₂ emisijos klasė
C



Kuro tipas
Benzinas

CO₂ emisija (g/km)

0 - 120 **A**

120 - 140 **B**

140 - 155 **C**

155 - 170 **D**

170 - 190 **E**

190 - 225 **F**

225 + **G**

Vagysčių patikra

Policijos ir kitų duomenų bazių informacija apie tai, ar automobilis nėra paieškomas.



Neradome jokių įrašų, jog transporto priemonė būtų pavogta.

Įrašai apie galimas transporto priemonės vagystes buvo atliekami šių šalių duomenų bazėse:



Lietuva



Slovėnija



Slovakija



Čekija



Vengrija



Italija



Rumunija



Vokietija