



BMW 520

VIN kodas

WBA11BM030CG67859

Sugeneruota: 2025-12-23 13:09

Galioja: 308 d.

Informacija

Pateikiami pagrindiniai tikrinamo automobilio duomenys bei atliktų patikrinimų santrauka.

 Markė, modelis
BMW 520

 Pavarų dėžė
Automatinė

 Pirmos registracijos metai
2021

 Kuro tipas
Benzinas / Elektra



Skelbimas

 Rasta įrašų apie automobilio pardavimą



Rida

 Rasta neatitikimų ridos istorijoje



Vagystės

 Įrašų nerasta



Žalų / remontų vertinimas

 Rasta informacijos apie automobilio pažeidimus



Nuotraukos

 Rastos istorinės automobilio nuotraukos

Automobilio techninė informacija (Originalo kalba)

Production date	2021-02-16
Model	520I
Series	5
Generation	G31
Type code	11BM
Engine code	B48C
Power	135
Drive type	rwd
Steering side	Left
Color	black-sapphire metallic

Interior	Leather Dakota/black/Exclusive seam
Transmission	automatic

Automobilio komplektacija

(Originalo kalba)

S06NW	Telephony with wireless charging
S0710	M leather steering wheel
S0715	M Aerodynamics package
S05GD	Flexible Car Use
S0654	DAB tuner
S06C4	Connected Package Professional
S06AC	Intelligent Emergency Call
S06AE	Teleservices
S09BD	Business package
S07R7	Innovation package
S0851	Language version German
S0302	Alarm system
S04NE	Blow-by heater
S0536	Auxiliary heating
S05AC	High-beam assistant
S05AS	Driving Assistant
S05AV	Active Guard
S05AL	Active Protection
S03DS	BMW Display Key
S0402	Panorama glass roof
S0420	Sun protection glazing
SA090	90 Ah AGM battery
S01CB	CO2 equipment
S0230	Extra package, EU-speciifc
S0248	Steering wheel heater
S0258	Tyres with runflat properties
S02PA	Locking wheel bolt
S02VB	Tyre pressure display
S0428	Warning triangle and first aid kit
S0494	Seat heating driver/passenger
S0548	Kilometre speedo
S08KA	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
S08TF	Active pedestrian protection
S0337	M Sports package

S05DF	Active cruise control+stop&go function
S06AK	Connected Drive Services
S0760	High gloss shadow line
S0775	Headlining anthracite
S0322	Comfort access
S0423	Floor mats velours
S05DM	Parking assistance system
S0676	HiFi speaker system
S08R9	Refrigerant R1234yf
S0441	Smoker package
S0801	National version Germany
S0879	On-board literature, German
S04UR	Ambient interior light
S0610	Head-up display
S01DF	Exhaust emission standards EU6 rde II
S05AZ	BMW Laserlicht
S06WD	WLAN Hotspot
S02VH	Integral active front steering
S0456	Comfort seat with memory
S0931	Winter instead of summer tyres ex-fact.
S02TE	Automatic transmission w/ shift paddles
S0704	M Sports suspension
S04NB	Autom. climate control with 4-zone ctrl
S01CE	Recuperation system
S08EK	Dummy-SALAPA
S04KH	Alum.Rhombicle accent pearl lustre chrm.
S06U2	BMW Live operating area Plus
SFRFK	RKF HO flash
SDEBP	PCU48GEN1 RSU
S09D7	Winterfreude package de
S03MC	M roofrailing, Shadow Line
S04T8	Extended mirror package
S0475	black-sapphire metallic
SLCFK	Leather Dakota/black/Exclusive seam

Istorija

Rasti įvairių tipų automobilio istorijos įrašai laiko juostoje.



Atkreipk dėmesį: Informaciniai tekstai, kurie parašyti kita kalba yra išversti į lietuvių kalbą. Galite pasirinkti žiūrėti originalo kalba.



Žiūrėti originalo kalba



2021



Aptarnavimas

2021-03 |  Vokietija | 6 km

Atlikti darbai:

Patikra prieš pristatymą



Aptarnavimas

2022-07 |  Lietuva | 27 336 km

Atlikti darbai:

Variklio alyva

Mikro-filtrai



**Žalos / remonto
vertinimas**

2023-03 |  Lietuva

Pažeisti komponentai:

Kėbulo dalys

Žibintai



**Raktelio ridos
fiksavimas**

2023-03 | 44 663 km



Aptarnavimas

2023-03 |  Lietuva | 44 677 km



Raktelio ridos fiksavimas

2023-05 | 48 783 km



Aptarnavimas

2023-07 |  Lietuva | 57 091 km

Atlikti darbai:

Variklio alyva
Oro filtro elementas
Automobilio patikra
Mikro-filtrai
Uždegimo žvakės



Aptarnavimas

2023-09 |  Lietuva | 60 414 km

Atlikti darbai:

Galiniai stabdžiai



Aptarnavimas

2024-02 |  Lietuva | 70 065 km

Atlikti darbai:

Stabdžių skystis
Variklio dangčio dujų slėgio spyruoklės



Raktelio ridos fiksavimas

2024-02 |  Lietuva | 70 826 km



Techninė apžiūra

2024-02 |  Lietuva | 70 918 km

Apžiūros galiojimas iki: 2026-03
Atlikta techninė apžiūra - pirminė apžiūra:
Be trūkumų.



Aptarnavimas

2024-09 |  Lietuva | 84 652 km

Atlikti darbai:

Variklio alyva
Mikro-filtrai



Aptarnavimas

2025-11 |  Lietuva | 114 474 km

Atlikti darbai:


Variklio alyva
Automobilio patikra
Oro filtro elementas
Mikro-filtrai
Uždegimo žvakės



Įkeltas / atnaujintas skelbimas

2025-12 |  Lietuva | 114 km

Patalpintas skelbimas internete apie šio automobilio pardavimą.



[Daugiau informacijos »](#)

Rida

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotą automobilio ridą, jos kitimas.




Autoistorija.lt įžvalga:

Mūsų duomenys gaunami iš įvairių oficialių duomenų šaltinių, tačiau mes vis tiek, rekomenduojame atlikti profesionalią automobilio apžiūrą su specialistais.

Ridos kritimas 

2025-12

114 km



Eismo įvykiai / žalos / defektai

Iš įvairių šaltinių surinkti duomenys apie fiksuotus eismo įvykius, žalas ar transporto priemonės defektus



Svarbu prieš vertinant žalą:

Ne visi ataskaitoje esantys įrašai reiškia realią žalos ar eismo įvykio pasekmę.


Kai kurie įrašai gali atsirasti ne dėl pačios žalos, o dėl žalos vertinimo, likutinės vertės apskaičiavimo, draudimo bendrovių procesų, brangesnių remonto darbų, apžiūrų, diagnostikos, vertinimų prieš pardavimą ar kitų formalių procedūrų.

[Skaityti daugiau »](#)

Aptikome **1** su šia transporto priemone susijusius įrašus:



Žalos / remonto vertinimas



Data

2023-03

Fiksavimo šalis:



Lietuva

Preliminari remonto kaina

€4,000 - €5,000

Pažeisti komponentai:

Kėbulo dalys Žibintai

Nedideli apgadinimai paprastai neturi įtakos transporto priemonės saugumui ir nesukelia struktūrinių pažeidimų.

Informacija apie pardavimą

Rasta informacija apie automobilio skelbimus internete. Pardavimo laikas, kainos kitimas, informacija apie pardavėją.

Aptikome **1** su šia transporto priemone susijusius įrašus:



SKELBIMAS

Skelbimas neaktyvus

Skelbimas patalpintas

Šalis

Rida

Pardavėjo tipas

Pardavėjo tapatybė

2025-12

Lietuva


114 km


2025-12-14

Privatus asmuo

Patvirtinta

2025-12-14 | Nuotraukos (13)





Vagysčių patikra

Policijos ir kitų duomenų bazių informacija apie tai, ar automobilis nėra paieškomas.



Neradome jokių įrašų, jog transporto priemonė būtų pavogta.

Įrašai apie galimas transporto priemonės vagystes buvo atliekami šių šalių duomenų bazėse:



Lietuva



Slovėnija



Slovakija



Čekija



Vengrija



Italija



Rumunija



Vokietija



JAV