

BMW X4

Вин-номер

WBA31DT0X09M29233

Отчет создан: 2026-03-09 12:03

Действительно: 361 д.

Информация

Предоставляются основные данные проверяемого автомобиля и краткая информация о проведенных проверках.

 Марка, модель
BMW X4

 Коробка передач
Автомат

 Год первой регистрации
2022

 Тип топлива
Бензин + Электрический



Пробег

 В истории пробега не обнаружены несоответствия



Кражи

 Записей не найдено



ДТП / повреждения

 Найдена информация о повреждениях автомобиля



Фотографии

 Исторических фотографий автомобиля не найдено.

Технические данные

(Язык оригинала)

Production date	2022-04-21
Model	X4 xDrive30i
Series	X4
Generation	G02
Type code	31DT
Engine code	B48D
Power	185
Drive type	awd

Steering side	Left
Color	black-sapphire metallic
Interior	Sensatec perforated/black
Transmission	automatic

Оборудование

(Язык оригинала)

S06NW	Telephony with wireless charging
S0654	DAB tuner
S06C4	Connected Package Professional
S06AE	Teleservices
S0801	German version
S07R7	Innovation package
S0851	Language version German
S0302	Alarm system
S0322	Comfort access system
S0223	Adaptive suspension
S04NE	Blow-by heater
S0534	Automatic air conditioning
S05AC	High-beam assistant
S05AS	Driving Assistant
S05AV	Active Guard
S05AL	Active Protection
SA080	80 Ah AGM battery
S01CB	CO2 equipment
S0258	Tyres with runflat properties
S02PA	Locking wheel bolt
S02VB	Tyre pressure display
S0428	Warning triangle and first aid kit
S0431	Interior mirror with automatic-dip
S0494	Seat heating driver/passenger
S0548	Kilometre speedo
S08KA	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
S08TF	Active pedestrian protection
S09AA	Outer skin protection
S02TB	Sport automatic gearbox
S0430	Interior/outside mirror with auto dip
S0481	Sports seat
S05DF	Active cruise control+stop&go function

S06AK	Connected Drive Services
S0423	Floor mats velours
S0459	Seat adjustment, electric, with memory
S05DM	Parking assistance system
S06U3	BMW Live operating area Professional
S08R9	Refrigerant R1234yf
S0925	Dummy-SALAPA
S0879	On-board literature, German
S05DA	Passenger airbag deactivation
S01DF	Exhaust emission standards EU6 rde II
S0488	Lumbar support, driver and passenger
S05AZ	BMW Laserlicht
S06AF	Statutory emergency call
S06WD	WLAN Hotspot
S0931	Winter instead of summer tyres ex-fact.
S04U0	Electroplat.cover/clip f.operat.elements
S01DZ	Supplementary scopes rde
S01CE	Recuperation system
S04K9	Inter.trim finishers aluminum fine cut
S048Z	DEL.FR.PASS.LUMBAR SUPP./FR.PASS.BWA.
S06UX	Deletion BMW Controller touch function
S06P1	Temp.deletion BMW Remote SoftwareUpgrade
S0230	EU-specific additional contents
S08WC	Steuerung Local Content
S0475	black-sapphire metallic
SKHSW	Sensatec perforated/black

История

Найденные различного типа записи истории автомобиля на временной шкале.

Обратите внимание: Информационные тексты, написанные на других языках, были переведены. Вы можете выбрать просмотр на языке оригинала.

Оригинал



2022



Сервис

2022-08 |  Германия | 19 km

Выполненные работы:

неизвестно



Сервис

2023-05 |  Германия | 26 778 km

Выполненные работы:

Моторное масло

Микрофильтр



Сервис

2023-05 |  Германия | 28 377 km

Выполненные работы:

Моторное масло



Несчастный случай

2023-07 |  Германия



Сервис

2023-12 | 46 606 km



Сервис

2024-01 | 46 606 km



Сервис

2025-05 | 75 502 km



Технический осмотр

2025-08 |  Литва | 84 368 km

Осмотр действителен до: 2027-09

Проведен технический осмотр - первичный осмотр:

без недостатков.

Пробег

Из различных источников собраны данные о фиксированном пробеге автомобиля и его изменениях



Инсайт Autoistorija.lt:

Наши данные поступают из различных официальных источников, но мы всё равно рекомендуем провести профессиональный осмотр автомобиля со специалистами.



ДТП/повреждения

Данные о зафиксированных ДТП/ущербах собраны из различных источников.



Важно перед оценкой ущерба:

Не все записи в отчёте означают реальный ущерб или последствия дорожно-транспортного происшествия.

Некоторые записи могут появляться не из-за самого ущерба, а вследствие оценки ущерба, расчета остаточной стоимости, процессов страховых компаний, дорогостоящих ремонтных работ, осмотров, диагностики, предпродажной оценки или других формальных процедур.


[Читать далее »](#)

Мы обнаружили **1** записей, связанных с этим транспортным средством:



Зарегистрирован ущерб

? МЕСТО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕИЗВЕСТНО



Дата

2023-07

Страна:



Германия

Прелиминарная цена ремонта

€2,000 - €3,000 



Об этой записи:

Эта запись содержит недостаточно подробной информации для точного определения ее происхождения, однако мы предоставляем все имеющиеся данные для вашего анализа. Важно понимать, что это зафиксированная финансовая оценка, которая может означать:

- **Ремонт или модификации:** смету, составленную сервисом для плановых работ, косметического ремонта кузова или установки дополнительного оборудования (например, дисков);
- **Пропорциональную стоимость:** цены на запчасти для новых или люксовых автомобилей высоки, поэтому даже незначительный ремонт может отображаться как большая сумма;
- **Запись об ущербе:** расчет, произведенный страховой компанией после возможного дорожно-транспортного происшествия.

Мы предоставляем эту информацию как дополнительный показатель, помогающий покупателю и продавцу конструктивно обсудить прошлое автомобиля и более целенаправленно провести физический осмотр в сервисе.

Проверка угона

Информация из полицейских и других баз данных о том, находится ли машина в розыске.



Мы не нашли никаких записей о том, что транспортное средство числится в угоне.

Поиск записей о возможных угонах транспортного средства проводился в базах данных следующих стран:



Литва



Словения



Словакия



Чехия



Венгрия



Италия



Румыния



Германия



США