

BMW M5

Вин-номер
WBSJF01050G966054

Отчет создан: 2025-11-06 11:40
Действительно: 261 д.

Информация

Представляются основные данные проверяемого автомобиля и краткая информация о проведенных проверках.

 Марка, модель
BMW M5

 Коробка передач
Автомат

 Год первой регистрации
2018

 Тип топлива
Бензин



Пробег

 В истории пробега не обнаружены несоответствия



Кражи

 Записей не найдено



Фотографии

 Исторических фотографий автомобиля не найдено.

Технические данные (Язык оригинала)

Production date	2018-04-06
Model	M5
Series	M5
Generation	F90
Type code	JF01
Engine code	S63M
Power	441
Drive type	awd
Steering side	Left
Color	Blue-stone metallic
Interior	Full leather Merino/black
Transmission	automatic

Оборудование (Язык оригинала)

S06NW	Telephony with wireless charging
S0654	DAB tuner
S0609	Navigation system Professional
S06AP	Remote Services
S06AN	Concierge Services
S06AC	Intelligent Emergency Call
S06AE	Teleservices
S0801	German version
S0851	Language version German
S0319	Integrated universal remote control
S0302	Alarm system
S05AC	High-beam assistant
S05AT	Driving Assistant Plus
S05AL	Active Protection
S0465	Through-loading system
S0420	Sun protection glazing
S01CA	Selection of COP-relevant vehicles
S0230	Extra package, EU-speciifc
S0248	Steering wheel heater
S02PA	Locking wheel bolt
S02VB	Tyre pressure display
S0316	automatic trunk lid mechanism
S03AC	Trailer coupling
S0428	Warning triangle and first aid kit
S0548	Kilometre speedo
S08KA	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
S08TF	Active pedestrian protection
S09AA	Outer skin protection
S0688	Harman/Kardon surround sound system
S06AK	Connected Drive Services
S06AM	Real-Time Traffic Information
S0322	Comfort access
S08R9	Refrigerant R1234yf
S0403	Glass roof, electrical
S0879	On-board literature, German
S0552	Adaptive LED headlight
S06WD	WLAN Hotspot
S0453	Climate-controlled seats, front
S05DN	Parking assistance system Plus

S07XP	Navigation package Connected Drive
S06UK	Night Vision with person recognition
S0323	Soft-Close-Automatic doors
S02VC	Tyre repair set
S04NB	Autom. climate control with 4-zone ctrl
S04NM	Ambient Air Paket
S04T7	Massage function f.driver & fr.passenger
S04U1	Ceramic application, control elements
S04MA	M multifunction seat
S04WM	Interior trim finish.Al carb.struct.dark
S022B	BMW LA wheel double spoke styling 706M
S06CP	Smartphone Integration
S0650	CD player
SX3SW	Full leather Merino/black
S0C2Y	blue-stone metallic

История

Найденные различного типа записи истории автомобиля на временной шкале.

Обратите внимание: Информационные тексты, написанные на других языках, были переведены. Вы можете выбрать просмотр на языке оригинала.

Оригинал



2018



Запись пробега
брелока

2018-06 | Германия | 2 509 km



Сервис

2018-06 | Германия | 2 509 km

Выполненные работы:

Сервис - проверка после обкатки



Сервис

2020-02 | Германия | 29 135 km

Выполненные работы:

Моторное масло

Микрофильтр



Сервис

2021-03 | Германия | 42 969 km

Выполненные работы:

Тормозная жидкость



Запись пробега
брелока

2021-03 | Германия | 42 971 km

Технический осмотр

2021-08 |  Литва | 44 851 km

Осмотр действителен до: 2023-08

Проведен технический осмотр - первичный осмотр:
без недостатков.

Запись пробега брелока

2022-02 |  Литва | 52 529 km

Сервис

2022-02 |  Литва | 52 644 km

Выполненные работы:

Моторное масло
Элемент воздушного фильтра
Осмотр автомобиля
Spark plugs
Микрофильтр

Сервис

2023-05 |  Литва | 67 463 km

Выполненные работы:

Тормозная жидкость
Проверка газовых стоек капота

Технический осмотр

2023-08 |  Литва | 70 555 km

Осмотр действителен до: 2025-08

Проведен технический осмотр - первичный осмотр:
без недостатков.

Сервис

2023-08 |  Литва | 70 839 km

Выполненные работы:

Моторное масло
Микрофильтр



Запись пробега брелока

2023-09 |  Литва | 72 473 km



Запись пробега брелока

2024-12 |  Литва | 84 685 km



Сервис

2025-01 |  Литва | 85 251 km

Выполненные работы:

Проверка газовых стоек капота
Тормозная жидкость
Задние тормоза



Сервис

2025-07 |  Литва | 92 406 km

Выполненные работы:

Spark plugs
Микрофильтр
Моторное масло
Осмотр автомобиля
Элемент воздушного фильтра



Технический осмотр

2025-08 |  Литва | 92 703 km

Осмотр действителен до: 2027-08
Проведен технический осмотр - первичный осмотр:
без недостатков.


Пробег

Из различных источников собраны данные о фиксированном пробеге автомобиля и его изменениях



Инсайт Autoistorija.lt:

Наши данные поступают из различных официальных источников, но мы всё равно рекомендуем провести профессиональный осмотр автомобиля со специалистами.



ДТП/повреждения

Данные о зафиксированных ДТП/ущербах собраны из различных источников.



Отлично! В данном отчете мы не обнаружили официальных записей о повреждениях или дорожно-транспортных происшествиях.

Часто это хороший знак, указывающий на то, что транспортное средство, вероятно, не участвовало в авариях или серьезных инцидентах и эксплуатировалось ответственно.

Тем не менее, важно отметить, что не все события всегда попадают в официальные базы данных. Некоторые инциденты могут быть не зафиксированы или недоступны в наших источниках информации. Данные предоставляются на основе информации от третьих лиц, поэтому их отсутствие в отчете не является гарантией того, что происшествий действительно не было.

Поэтому, как и в случае с любым подержанным автомобилем, мы рекомендуем дополнительно оценить состояние транспортного средства, поговорить с продавцом или проконсультироваться со специалистом.

Проверка угона

Информация из полицейских и других баз данных о том, находится ли машина в розыске.



Мы не нашли никаких записей о том, что транспортное средство числится в угоне.

Поиск записей о возможных угонах транспортного средства проводился в базах данных следующих стран:

 Литва

 Словения

 Словакия

 Чехия

 Венгрия

 Италия

 Румыния

 Германия